

Napięcie: 3 V
Wymiary: 90 mm x 93 mm x 38 mm (szer. x wys. x dł.)
Zakres pomiaru wilgotności: 25% - 98% ($\pm 3\%$)
°C / °F: -10°C - +50°C ($\pm 1^\circ\text{C}$)
Dołączone: 1 bateria CR2016

**Autoryzowany
importer i dystrybutor
urządzeń Stadler Form w Polsce**

DLF
pomysł na lepsze życie

DLF Sp. z o.o.
ul. Sportowa 8c
81-300 Gdynia, Polska
tel.: +48 58 781 43 63
fax: +48 58 781 43 65
e-mail: sekretariat@dlf.pl
www.dlf.pl

Biuro obsługi klienta
Z telefonów stacjonarnych:
801 800 160 *
Z telefonów komórkowych:
tel.: +48 58 778 95 90
*koszt połączenia jak za
1 impuls wg taryfy operatora



Dołącz do nas na Facebooku:
www.facebook.com/StadlerFormPolska

www.stadler-form.pl


Selina

Stadler Form




Dziękujemy za wybór naszego nadzwyczajnego higrometru Selina.
Selina wyświetla poziom wilgotności, temperaturę oraz czas.

Po rozpakowaniu urządzenia należy włożyć baterię i ustawić rodzaj wyświetlanej temperatury w °C lub °F.



1. Naciśnij przycisk ON / OFF w dolnej wnęce, aby wyświetlić zegar.
2. Naciśnij przycisk SET CLOCK w górnej wnęce na co najmniej 2 sekundy, aby włączyć tryb konfiguracji.
3. Teraz naciśnij w dolnej wnęce wiele razy, aż na wyświetlaczu pojawi się aktualna godzina (1-24 h, 1-12 AM / PM).
4. Naciśnij przycisk SET CLOCK w górnej wnęce raz, aby ustawić minuty.
5. Teraz naciśnij w dolnej wnęce wiele razy, aż na wyświetlaczu pojawi się aktualna minuta.
6. Czas jest zapisany, jeżeli upłynęło 5 sekund bezczynności.



Selina



Stadler Form®